

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель департамента
социальной защиты Воронежской
области

Г. Ф. Гладышева



20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 03-589/ДУ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере культуры;**
1.2. Адрес объекта: **г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 15а, телефон: 7432789809;**
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1124 кв.м.,
– наличие прилегающего земельного участка: 2421;
1.4. Год постройки здания **1950**, последнего капитального ремонта **1995;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - **2016,**
капитального - **нет;**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского округа город Воронеж (МБУДО ДШИ №18);**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 15а;**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности: **государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная;**
1.11. Вышестоящая организация: **управление культуры администрации городского округа город Воронеж;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Воронеж, ул. Плехановская, 18;**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **образование;**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **образование;**
2.2 Виды оказываемых услуг: **Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования детей и взрослых;**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте;**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории;**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **информация отсутствует;**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **67 человек/день;**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет;**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Остановка "Теплоэнергетиков", маршрутное такси №113,22-н,141, 113КТ, 113КШ, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **200;**
3.2.2 время движения (пешком): **5;**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет;**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет;**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **да;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет;**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (Г, О, С, У), ДЧ-В, ДЧ-И (К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С), ДУ (Г, К, О, У), ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К), ДУ (Г, О, С, У), ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (Г, К, О, У), ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, К, О, С, У), ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ Доступно условно всем;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт (Информационная поддержка на всех путях движения МГН; Ход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте ,ремонт асфальтового покрытия , Организация мест для личного транспорта инвалидов; Информационной поддержке на всех путях движения

		МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию , Требуется организация информационной поддержки на всех путях движения МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; требуется ремонт асфальтового покрытия. , Отсутствуют поручни, замена асфальтового покрытия на противоскользящее)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт (Замена дверного полотна, доступного для использования МГН, установка кнопки вызова персонала для оказания ситуативной помощи (главный вход); установка доступных для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт плиточного покрытия ,частичная укладка асфальта, организация мест для личного автотранспорта инвалидов, Устройство пандуса, устройство элементов порогов не более 0,014 м, Установка пандуса в соответствии с критериями безопасности)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014м, установка кнопки вызова помощника устройство предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность), Проектирование и устройство подъемника на 2-й этаж, Обустроить пути движения и эвакуации специальной информацией для самостоятельного передвижения инвалидов и МГН, разметить направляющие полосы

		на пути движения к зонам целевого назначения, обеспечить доступность путей эвакуации для инвалидов, передвигающихся с помощью кресла –колясок, установить тактильные указатели, Устройство зон безопасности, Устройство внутренних пандусов на путях эвакуации, устройство поручней, контрастная окраска крайних ступеней, устройство бортиков у края ступеней)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт (Требуется замена дверных блоков, доступного для использования МГН; устройство освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4; Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (Устройство специального оборудования для МГН, Душевой кабины: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней , Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения, установить поручни, кнопку вызова персонала, оборудовать спецзнаками, а также крючками для одежды. Костылей и других принадлежностей, двери должны открываться наружу. Установка универсальной кабины)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации, устройство визуальную систему информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт (Информационная поддержка на всех путях движения МГН; Ход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников,

		элементами информации об объекте ,ремонт асфальтового покрытия , Организация мест для личного транспорта инвалидов; Информационной поддержке на всех путях движения МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию , Требуется организация информационной поддержки на всех путях движения МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; требуется ремонт асфальтового покрытия. , Отсутствуют поручни, замена асфальтового покрытия на противоскользящее)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт (Информационная поддержка на всех путях движения МГН; Ход на территорию следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте ,ремонт асфальтового покрытия , Организация мест для личного транспорта инвалидов; Информационной поддержке на всех путях движения МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию , Требуется организация информационной поддержки на всех путях движения МГН; Беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; требуется ремонт асфальтового покрытия. , Отсутствуют поручни, замена асфальтового покрытия на противоскользящее, Замена дверного полотна, доступного для использования МГН, установка кнопки вызова персонала для оказания ситуативной помощи (главный вход); установка доступных для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, требуется ремонт плиточного покрытия ,частичная укладка асфальта, организация мест

		принадлежностей, двери должны открываться наружу. Установка универсальной кабины, Требуется замена дверных блоков, доступного для использования МГН; устройство освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4; Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола); Индивидуальное решение с ТСР (установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации, устройство визуальную систему информации)
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 г.

в рамках исполнения в рамках исполнения Плана реализации мероприятий городского округа город Воронеж по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности « Культура»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **адаптация к требованиям доступности для инвалидов и МГН - 100%**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДП -В Доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения Согласование не требуется;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области Воронежской области

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 08.12.15г.
2. Акта обследования объекта: 08.12.2015г.
3. Решения Комиссии: